


Schwinge De-/Montage 1.



exech@wb

- ① Lagerachse 15/12
- ② Montagedor 15/12
- ③ Schwinge
- ④ Hauptrahmen

Schwinge De-/Montage 2.-3.

